

תעודת בדיקה מספר 9952355462

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ ח.פ. : 514509744
 מענו : ת.ד. 588 נצרת עילית 17105
 תאריך ההזמנה : 2019/05/22

תאור המוצר

מנורה - לגומחה
 הדגם הנבדק : LLHT03-D034 פנל לד בידוד כפול IP20/IP44/34W
 יצרן : WAI CHI
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/05/23 בשעה: 10:37
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 6 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:


אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: NL-51652
 שהופקה ע"י: DEKRA בתאריך: 18/04/2017
 TRADE MARK:.....THORN&WAICHI
 MODEL/TYPE:.....LLHT03-D034
 TEST REPORT REF. No.: 4344776.50 17/04/2017

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

הבדיקה בוצעה על יחידה אחת שהובאה ע"י נציג היבואן
 ואין לייחסה לכמות / משלוח כלשהו.

2019/06/05

תאריך הפקת תעודה



יפית לוי תפקיד מהנדסת בודקת

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9952355462

" - 1953

12

6

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת גומחה, המיועדת להתקנה על משטח דליק

תוצרת: WAI CHI, מותג: THORN, דגם: LLHT03-D034, ארץ יצור: סין

המיועדת לתאורה בעזרת 2 פסי LED בהספק כולל של 34W,

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת הגנה מפני אבק ומים למנורה: IP20.

דרגת הגנה מפני אבק ומים לחלק מחוץ לגומחה: IP44.

טמפרטורת סביבת עבודה: 40°C ta

מעטפת המנורה עשויה חומר מתכתי, סוכך עשוי חומר פלסטי.

מידות המנורה בקירוב: אורך- 60 ס"מ, רוחב- 60 ס"מ, גובה 1 ס"מ.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) דרייבר תוצרת LIFUD, דגם LF-GIR040YA(H)0900H, מעבדה מאשרת TUV SUD, נתונים טכניים: 90°C tc, Output Voltage:33-40Vdc

(2) MODULE LED (x2) מורכב מ- 72LED כל אחד נבדק בהתאמה ל IEC62031 ב Attachment 3.

(3) מהדקי זינה תוצרת סמל מסחרי, דגם P02, מעבדה מאשרת VDE. נתונים טכניים T110 450V 16A

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה בתוך קופסת חיבורים של THORN

תמונות מצורפות:


תעודת בדיקה מספר 9952355462

1953 - "

12

6

3







תעודת בדיקה מספר 9952355462

1953 - "

12

6

4





תעודת בדיקה מספר 9952355462

1953 - "

12

6

5



ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9952355462

1953 - "

12

6

6

מסקנה	ליקויים	תאור סעיף	מספר סעיף
מתאים		דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מגורות)	2.2
מתאים		סימון (פרק 3)	2.5
מתאים		תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)	2.203.1
מתאים		בדיקת דו"ח CB	-